

附件

焦作市中站区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HN-201917-217	2019-12-29	焦作市	中站区	/	白马门 河道治理 项目	焦 作 市 中 站 区 S308 丰收路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	现场检查时，该项目已停止建设，大面 积裸土裸露及大量土方未苫盖到位，未 有效落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密 闭储存或输送方式；块状 物料入棚入仓或建设挡 风抑尘网，并采取洒水、 喷淋、苫盖等综合措施。 对企事业单位存在违法 行为的，依据《中华人民 共和国大气污染防治法》 第一百一十七条，立案处 罚。	2020/3/15